

VW Tiguan 2.0 TDI Advance

Matrícula 1234 KLM · Bastidor WVGZZZ5NZMW123456 · 68.400 km en el momento de la revisión

84 conformes	7 con observación	0 no conformes	1 no aplican
-----------------	----------------------	-------------------	-----------------

Vehículo apto para la venta. Tres observaciones estéticas y dos puntos de mantenimiento a vigilar en los próximos 10.000 km. Sin no conformidades estructurales ni mecánicas.

DOCUMENTACIÓN		
Permiso de circulación a nombre del titular anterior	Conforme	
Ficha técnica (tarjeta ITV) legible y sin anomalías	Conforme	
ITV en vigor y sin defectos pendientes	Conforme	
Libro de mantenimiento con sellos o facturas	Conforme	
Informe de la DGT: cargas, embargos y bajas	Conforme	
Número de bastidor coincide con documentación	Conforme	
CARROCERÍA Y PINTURA		
Medición de espesor de pintura, capó	Conforme	
Medición de espesor de pintura, techo	Conforme	
Medición de espesor de pintura, aletas delanteras	Observación	aleta derecha 210 micras: repintado parcial por el roce declarado
Medición de espesor de pintura, puertas	Conforme	
Medición de espesor de pintura, aletas traseras	Conforme	
Medición de espesor de pintura, portón	Conforme	
Holguras y simetría entre paneles	Conforme	
Tornillería original sin marcas de desmontaje	Conforme	
Bajos y faldones sin golpes ni raspaduras profundas	Conforme	
Puntos de soldadura de fábrica intactos	Conforme	
Ausencia de óxido en pasos de rueda y costeros	Conforme	
Sellador de fábrica continuo en vanos	Conforme	
CRISTALES Y ALUMBRADO		
Parabrisas sin impactos en campo de visión	Conforme	
Lunas laterales y trasera del mismo fabricante y año	Conforme	
Retrovisores completos, plegado y desempañado	Conforme	
Cruce y carretera, alineación del haz	Conforme	
Intermitentes y emergencia	Conforme	
Luces de freno y tercera luz	Conforme	
Marcha atrás y antiniebla	Conforme	

CRISTALES Y ALUMBRADO		
Alumbrado interior y de matrícula	Conforme	
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		
Profundidad de dibujo, delantero izquierdo	Observación	4,1 mm · cambiar en unos 8.000 km
Profundidad de dibujo, delantero derecho	Observación	4,3 mm
Profundidad de dibujo, trasero izquierdo	Conforme	
Profundidad de dibujo, trasero derecho	Conforme	
Marca y medida homogéneas por eje	Conforme	
Fecha de fabricación (DOT) inferior a 6 años	Conforme	
Llantas sin deformación ni soldaduras	Observación	bordillazo estético en trasera izquierda
Rueda de repuesto o kit antipinchazos completo	Observación	kit sin precinto, líquido caducado 03.2026
MOTOR		
Arranque en frío sin ruidos anómalos	Conforme	
Ralentí estable	Conforme	
Nivel y estado del aceite	Conforme	
Nivel y estado del refrigerante	Conforme	
Líquido de frenos: nivel y punto de ebullición	Conforme	
Ausencia de fugas de aceite en cárter y tapa de balancines	Conforme	
Ausencia de fugas de refrigerante en radiador y manguitos	Conforme	
Correa o cadena de distribución: estado y registro de cambio	Conforme	
Correa auxiliar y tensores	Conforme	
Turbo: holgura de eje y ausencia de aceite en admisión	Conforme	
Filtro de partículas: regeneraciones y contrapresión	Observación	última regeneración a 67.900 km, contrapresión normal
EGR y válvula de admisión	Conforme	
Batería: tensión en reposo y prueba de carga	Conforme	
Lectura de la centralita: sin averías activas ni borradas recientes	Conforme	
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE		
Entrada de todas las marchas en parado y en marcha	Conforme	
Embrague: punto de mordida y ausencia de patinamiento	Conforme	
Cambio automático: cambios sin tirones ni retenciones	Conforme	
Nivel y color del aceite de caja	Conforme	
Juntas homocinéticas y fuelles sin roturas	Conforme	
Diferencial y transmisión sin ruidos en curva	Conforme	

FRENOS		
Espesor de discos delanteros	Conforme	
Espesor de discos traseros	Conforme	
Pastillas delanteras	Conforme	
Pastillas traseras	Conforme	
Ausencia de alabeo en frenada a 100 km/h	Conforme	
Freno de mano o eléctrico: recorrido y retención en pendiente	Conforme	
Latiguillos y tuberías sin grietas ni humedad	Conforme	
ABS y ESP sin testigos ni averías registradas	Conforme	
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN		
Amortiguadores delanteros: estanqueidad y rebote	Conforme	
Amortiguadores traseros: estanqueidad y rebote	Conforme	
Silentblocks de trapecios	Conforme	
Rótulas y bieletas sin holgura	Conforme	
Cojinetes de rueda sin ruido	Conforme	
Dirección asistida: sin ruidos ni durezas	Conforme	
Volante centrado y sin vibración a 120 km/h	Conforme	
Alineación de dirección dentro de tolerancia	Conforme	
INTERIOR Y CONFORT		
Tapicería: roturas, quemaduras y manchas	Observación	brillo de uso en costado del asiento del conductor
Salpicadero y guarnecidos sin daños	Conforme	
Aire acondicionado: temperatura de salida y estanqueidad	Conforme	
Calefacción y ventilación en todas las velocidades	Conforme	
Elevalunas y cierre centralizado	Conforme	
Asientos: regulación manual o eléctrica completa	Conforme	
Techo solar: apertura, cierre y desagües	No aplica	el vehículo no lo equipa
Pantalla, radio y conectividad	Conforme	
Cinturones: retracción y bloqueo	Conforme	
Olor a humedad, humo o producto enmascarante	Conforme	
ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD		
Testigos del cuadro: encendido y apagado correctos	Conforme	
Airbags: sin avería registrada ni despliegue previo	Conforme	
Cámara y sensores de aparcamiento	Conforme	
Asistentes de conducción declarados por el fabricante	Conforme	

ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD	
Llaves: dos unidades y mando funcionando	Conforme
Inmovilizador y alarma	Conforme
Tomas USB y cargador	Conforme
Sin manipulación en el cuadro ni en el conector OBD	Conforme

PRUEBA EN CARRETERA	
Aceleración progresiva sin pérdidas de potencia	Conforme
Frenada de emergencia en línea recta	Conforme
Comportamiento en badenes y firme irregular	Conforme
Ruidos aerodinámicos y de rodadura a 120 km/h	Conforme

DESPERFECTOS DECLARADOS EN LA FICHA

01	ALETA DELANTERA DERECHA	Roce de 6 cm en el borde, pintura marcada sin llegar a chapa. Sin reparar: te lo descuento si lo quieres pintado.
02	LLANTA TRASERA IZQUIERDA	Bordillazo en el canto exterior. Solo estético, la llanta no está deformada.
03	TAPICERÍA · ASIENTO CONDUCTOR	Brillo de uso en el costado del asiento. Sin roturas ni descosidos.

Revisado por Talleres Ejemplo S.L. · Móstoles Nombre del mecánico · CIF B00000000 15.09.2026	Firma y sello del taller
---	--------------------------

Este informe recoge el estado observado del vehículo en la fecha indicada y en las condiciones del taller que lo revisa. No es un peritaje judicial, no sustituye a la ITV ni a la garantía legal de doce meses que acompaña a la venta, y no cubre averías sobrevenidas con posterioridad a la revisión.